

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA



Nowe wersje oprogramowania* do pomp ciepła DROPS M oraz GELBI M

Zalety wgrywania nowego oprogramowania:

- ulepszony algorytm sterujący pompą ciepła
- stabilniejsza praca pompy ciepła
- nowe funkcje sterownika

Jak sprawdzić posiadaną wersję oprogramowania?

Przy włączeniu pompy ciepła do zasilania na ekranie powitalnym lub w parametrze Informacje

Jak wykonać aktualizację oprogramowania:

1. Pobrać program (plik ST520.bin)

ze strony: http://share.sunex.pl/aktualizacje/pompy_ciepla/sterownik_manualny/

Last modified	Size	Name
25-Nov-2020 7:12	186K	DIR Parent Directory ST520.bin

Pobieranie rozpoczyna się poprzez kliknięcie linku ST520.bin

2. Skopiować plik na nośnik pamięci USB (do 8GB/ FAT 32, plik nie może znajdować się w katalogu)

4. Odłączyć zasilanie z pompy ciepła

5. Włożyć nośnik pamięci do sterownika ①

6. Włączyć pompę ciepła do zasilania, jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk pokręta. ②

7. Proces aktualizacji przebiega automatycznie.

Aktualizując oprogramowanie nie naruszasz warunków gwarancyjnych!

